

キトラ古墳石室内の状況について




東 壁

石材露出部分





西 壁



南壁

北壁






天 井


- | | |
|------|----------------------|
| 青色 | 石材露出部分 |
| ピンク色 | 漆喰全体が劣化している箇所 |
| 朱色 | 漆喰の表面のみ劣化している箇所 |
| 黄色 | 漆喰が石材から浮いている箇所 |
| 赤色 | 漆喰が完全に石材から離れめくれている箇所 |
| 緑色 | シミが目立っている箇所 |

平成 20 年 7 月

天文图



平成 20 年 7 月



平成 20 年 8 月 1 日現在
天文図石材露出部分