

## キトラ古墳石室内の状況について




東 壁

石材露出部分




西 壁



南 壁




北 壁



## 天 井

- |      |                      |
|------|----------------------|
| 青色   | 石材露出部分               |
| ピンク色 | 漆喰全体が劣化している箇所        |
| 朱色   | 漆喰の表面のみ劣化している箇所      |
| 黄色   | 漆喰が石材から浮いている箇所       |
| 赤色   | 漆喰が完全に石材から離れめくれている箇所 |
| 緑色   | シミが目立っている箇所          |

平成 20 年 7 月



天文図

平成 20 年 7 月

