

キトラ古墳壁画（泥の下の部分）の 剥ぎ取りについて

川野邊 渉

1. 現状

(1) 「午」の状況

(2) 残っている可能性のある十二支像

①東壁「辰」

②南壁「巳」

③西壁「申」

2. 問題点

(1) 「午」の保存

(2) 残った壁画の確認方法

午（全図）（平成20年7月現在）



午（拡大図）（平成20年7月現在）



東壁（辰）（平成20年7月現在）



南壁（巳）（平成20年7月現在）



西壁（申）（平成20年7月現在）

