



<キトラ古墳 各壁現状>




東壁



西壁




南壁




北壁

天井



天井

- 青色 石材露出部分
- ピンク色 漆喰全体が劣化している箇所
- 朱色 漆喰の表面のみ劣化している箇所
- 黄色 漆喰が石材から浮いている箇所
- 赤色 漆喰が完全に石材から離れめくれている箇所
- 緑色 シミが目立っている箇所



天文图

<キトラ古墳 天井の損傷状態>



例 1



例 2



例 3

(取り外した天井の漆喰の状態)

