


キトラ古墳石室内の状況について



東 壁




西 壁



南壁


霏非





天 井

- | | |
|------|----------------------|
| 青色 | 石材露出部分 |
| ピンク色 | 漆喰全体が劣化している箇所 |
| 朱色 | 漆喰の表面のみ劣化している箇所 |
| 黄色 | 漆喰が石材から浮いている箇所 |
| 赤色 | 漆喰が完全に石材から離れめくれている箇所 |
| 緑色 | シミが目立っている箇所 |



天文图

