







保存施設作業室（壁画養生作業用）について

平成17年9月からカビ等の微生物の抑制を目的とした墳丘部の冷却を実施している。本年3月には石室内の温度は10℃以下となり、現在、当該温度を保持している状況にある。石室内は冷却効果によりカビが大量発生する事態は生じていないが、継続的かつ単発的にカビが発生しており、逐次石室内の点検作業を実施する必要がある。

また、壁画の養生試験及び作業を本年7月以降に実施する予定としており、より繊細で長時間にわたる作業が要求される。

現在の保存施設の前室内の作業スペースでは十分な作業を実施することは作業者に過大な負担を与える（温度は10℃以下）ことになるため、前室に密着した作業スペースを確保することが必要とされる。

そのため、前室に密着した約7㎡の「作業室」（別添図面参照）を設置することとする。



C-C断面図 S=1:50