

## 平成 28 年（2016 年）熊本地震による装飾古墳の被害状況（速報）について

平成 28 年（2016 年）熊本地震により被災した国指定史跡の装飾古墳を以下に示す。

### 熊本県

- ・ 史跡井寺古墳  
墳丘頂部に亀裂、開口部出口に向かって土の崩落（シートによる養生実施）
- ・ 史跡釜尾古墳  
墳頂部に亀裂
- ・ 史跡塚原古墳群のうち石之室古墳  
石棺（石室）の手前側の側壁が倒れ、手前側の天井石が転落。玄門部分は天井石の落下に伴い破損している可能性が高い。奥側の側壁は立ったまま。天井石は一部破損か。※装飾は奥壁と奥側の側壁であるため、天井石の落下に伴い損傷している可能性あり。
- ・ 史跡大村横穴群  
崖面崩落
- ・ 史跡チブサン古墳・オブサン古墳のうちオブサン古墳  
石室石材落下
- ・ 史跡永安寺東古墳・永安寺西古墳のうち永安寺東古墳  
前室：両側面の石材損傷 5 カ所、石材落下 2 剥離 2 亀裂 1  
玄室：両側面の石材損傷 3 カ所、石材落下 2 剥離 1
- ・ 史跡永安寺東古墳・永安寺西古墳のうち永安寺西古墳  
保護施設内における羨道部及び前室部への土砂流入、玄室部天井石継目からの土砂及び石材剥片の落下（微量）

### 大分県

- ・ 史跡鬼ノ岩屋古墳のうち 2 号墳  
石室の礫が落下

### 福岡県

- ・ 史跡八女古墳群のうち弘化谷古墳  
円墳頂上平坦部に細やかな亀裂あり（シートによる養生実施）



井寺古墳外観（平成 28 年 4 月 23 日撮影）



墳丘の亀裂の状況（平成 28 年 4 月 23 日撮影）



オブサン古墳外観（平成 28 年 5 月 18 日撮影）



永安寺東古墳外觀（平成 28 年 5 月 18 日撮影）



永安寺西古墳外觀（平成 28 年 5 月 18 日撮影）

## 熊本県熊本地方を震源とする地震による被害情報(第33報)

※これは速報値であり、数値等は今後も変わることがある。  
※下線部は、前回からの変更箇所。

### 1. 地震情報(気象庁情報)

1-1

- 発生日時 : 平成28年4月14日(木)21時26分
- 震 源 : 熊本県熊本地方(北緯32度44.5分、東経130度48.5分)、深さ 約11km
- 地震規模 : マグニチュード6.5
- 各地の震度(震度4以下は省略)

震度7	熊本県	益城町宮園
震度6弱	熊本県	熊本東区佐土原、熊本西区春日、熊本南城区南町、熊本南区富合町、玉名市天水町、宇城市松橋町、宇城市不知火町、宇城市小川町、宇城市豊野町、西原村小森
震度5強	熊本県	玉名市横島町、中央区大江、北区檀木町、菊池市旭志、宇土市浦田町、合志市竹迫、美里町永富、美里町馬場、大津町大津、菊陽町久保田、御船町御船、山都町下馬尾、氷川町島地
震度5弱	熊本県	阿蘇、天草・芦北
	宮崎県	北部山沿い

1-2

- 発生日時 : 平成28年4月16日(土)01時25分
- 震 源 : 熊本県熊本地方(北緯32度45.2分、東経130度45.7分)、深さ 12km
- 地震規模 : マグニチュード7.3
- 各地の震度(震度4以下は省略)

震度7	熊本県	益城町宮園、西原村小森
震度6強	熊本県	南阿蘇村、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、菊池市、宇城市、合志市、大津町、宇土市、嘉島町
震度6弱	熊本県	阿蘇市、熊本市南区、熊本市北区、八代市、玉名市、菊陽町、御船町、美里町、山都町、氷川町、和水町、上天草市、天草市
	大分県	別府市、由布市
震度5強	福岡県	久留米市、柳川市、大川市、みやま市
	佐賀県	佐賀市、上峰町、神埼市
	長崎県	南島原市
	熊本県	南小国町、小国町、産山村、高森町、山鹿市、玉東町、長洲町、甲佐町、芦北町
	大分県	豊後大野市、日田市、竹田市、九重町
	宮崎県	椎葉村、高千穂町、美郷町

震度5弱	愛媛県	八幡浜市
	福岡県	福岡市南区、遠賀町、八女市、筑後市、小郡市、大木町、広川町、筑前町
	佐賀県	白石町、みやき町、小城市
	長崎県	諫早市、島原市、雲仙市
	熊本県	荒尾市、南関町、人吉市、あさぎり町、山江村、水俣市、津奈木町
	大分県	大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市、玖珠町
	宮崎県	延岡市
	鹿児島	長島町

### 2. 文部科学省関係の被害情報(6月7日9時00分時点) ※文部科学省に報告のあったもの

(1) 人的被害(児童生徒等)

都道府県名	国立学校施設(人)				公立学校施設(人)				私立学校施設(人)				社会教育・体育、文化施設等(人)				文化財等(人)				独立行政法人等(人)				計								
	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明					
佐賀県									1																								
熊本県	84				72	8			73	3	3	1	5												234	11	3	1					
大分県									3																3								
計	84				72	8			76	4	3	1	5												237	12	3	1					
3県					小 中 高	32 38 2	6 1 1		高	12			文化	5																			
	大学	84							大学	54	3	3	1																				
									短大	1																							
									専各	9	1																						

(2) 人的被害(教職員等)

都道府県名	国立学校施設(人)				公立学校施設(人)				私立学校施設(人)				社会教育・体育、文化施設等(人)				文化財等(人)				独立行政法人等(人)				計			
	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明	軽傷	重傷	死亡	不明
熊本県	11		1		6				14															31			1	
計	11		1		6				14														31			1		
1県	大学 11		1		小中高 2 3 1				大学専各 6 7																			

※死亡 熊本県:香川県の職員1名

(3) 物的被害

都道府県名	国立学校施設(校)	公立学校施設(校)	私立学校施設(校)	社会教育・体育、文化施設等(施設)	文化財等(件)	独立行政法人等(施設)	計
福岡県	3	88	49	38	16		194
佐賀県	1	21	5	13	8		48
長崎県	2	29	2	3	5		41
熊本県	4	444	158	289	110	1	1,006
大分県	4	79	27	47	18		175
宮崎県	1	26		3	3		33
計	15	687	241	393	160	1	1,497
6県	大学 11 高専 4	幼小 23 324 中 168 高 102 中等 1 特別 35 大学 1 専各 1 その他 32	幼 70 中 15 高 38 大学 18 短大 6 専各 67 こども園 27	社教 141 青少年 10 社体 198 文化 35 教研 2 その他 9	重文(鑑) 39 登録(鑑) 82 重文(美) 4 特史 1 史跡 30 名勝 12 天然 2 伝建 3 その他 2	独法 1	

・主な被害状況:プレースの破断、天井・ガラス・配管等の破損、外壁等のひび割れ、熊本城における石垣崩落等

(4) 休校・短縮授業となっている学校等

都道府県名	国立学校施設(校)		公立学校施設(校)		私立学校施設(校)		社会教育・体育、文化施設等(施設)		文化財等(件)		独立行政法人等(施設)		計	
	休校	短縮	休校	短縮	休校	短縮	休館	短縮	休館	短縮	休館	短縮	休校等	短縮
長崎県							1							1
熊本県							26				1			27
計							27				1			28
2県							文化 27				独法 1			

※5月16日より、熊本県内の全ての国公私立学校824校・園が再開

(5) 避難所となっている学校等

都道府県名	国立学校施設(校)	公立学校施設(校)	私立学校施設(校)	社会教育・体育、文化施設等(施設)	文化財等(件)	独立行政法人等(施設)	計
佐賀県				1			1
長崎県				1			1
熊本県		36		61			97
計		36		63			99
3県		小 22 中 8 高 1		社教 46 青少年 2 文化 15			

※(5)避難所となっている学校等について、公立学校施設(熊本県)の数値は、熊本県立と熊本市立の学校の他、6月2日時点で熊本県が把握しているその他の市町村立の学校数を計上