


<キトラ古墳 各壁現状>



東壁



西壁




南壁




北壁

天井



天井

- | | |
|------|----------------------|
| 青色 | 石材露出部分 |
| ピンク色 | 漆喰全体が劣化している箇所 |
| 朱色 | 漆喰の表面のみ劣化している箇所 |
| 黄色 | 漆喰が石材から浮いている箇所 |
| 赤色 | 漆喰が完全に石材から離れめくれている箇所 |
| 緑色 | シミが目立っている箇所 |



天文図

<キトラ古墳 天井の劣化状態>



例 1(南門)



例 2(月像)



例 3(天文図北西側外規周辺)

(取り外した天井の漆喰の状態)

