


凝灰岩切石の調査

資料 9



1 保存施設と切石（南から）



2 3D測量風景



3 切石の現況（南から）




4 南東隅の劣化状況



5 褐色擬土検出状況（南から）



6 褐色擬土上面の黒色カビ（南西隅）



7 山砂上面で検出した紐（北東隅）



8 南側の埋め戻し状況（東から）



9 旧発掘面検出状況（南から）



10 旧発掘面検出状況（北から）



11 取り上げ直後の底面（天が南辺）



12 切石設置面の状況（南から）



13 上面の赤外線写真



14 底面の赤外線写真



15 切石側面の黒色カビ（東・南側面）



16 切石側面の黒色カビ（西・南側面）

